

DOCUMENTO DE CHECK OUT DAS
INSTALAÇÕES DO CICC USADAS PELO
GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL



1. Objeto

Este documento destina-se a descrever as observações relevantes de manutenção nas instalações no Centro Integrado de Comando e Controle utilizadas pelo Gabinete de Intervenção Federal, localizado na Rua Carno Neto S/N – Praça XI, Rio de Janeiro.

2. Constatações

Em vistoria feita no dia 22 de Janeiro de 2019, observou-se os itens conforme descritos abaixo:

A. Instalações do 1º andar (térreo) do centro integrado de comando e controle destinados à secretaria de intervenção federal

1º ANDAR (TÉRREO)
1- ALOJAMENTO MASCULINO

ESTRUTURA E PINTURA OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | Necessitando de pintura geral |
| <input type="checkbox"/> Teto | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | Necessitando de pintura geral |

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | Não existem |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | Nada a fazer |



PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Desnível | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Vidros | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | Não existe |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | Não existem |
| <input type="checkbox"/> Pintura | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | Nada a fazer |

Observações: Parede na lateral direita possui infiltrações recorrentes da sala ao lado que armazena lixo.

B. instalações do 3º andar do centro integrado de comando e controle destinados à secretaria de intervenção federal

3º ANDAR
1- COZINHA

ESTRUTURA E
PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | Necessitando de pintura geral |
| <input type="checkbox"/> Teto | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | Necessitando de pintura geral |

HIDRÁULICA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Torneiras | Torneira da bancada da esquerda está em condições, porém a torneira da bancada da direita precisa de reparo, pois possui aparente desprender da bancada de granito |
| <input type="checkbox"/> Pia | Possui vazamento para o armário inferior |
| <input type="checkbox"/> Sifão | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Ralos | Nada a fazer |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<input type="checkbox"/> Tanques	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Registros	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Cerâmica	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Metais	<u>Nada a fazer</u>

REVESTIMENTOS OBSERVAÇÕES:
E ELÉTRICA

<input type="checkbox"/> Piso	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Rejunte	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Azulejos	<u>Não existe</u>
<input type="checkbox"/> Lâmpadas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Tomadas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Fios soltos	<u>Não existem</u>
<input type="checkbox"/> Espelhos elétricos	<u>Todos no local</u>

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

<input type="checkbox"/> Fechaduras	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Desnível	<u>Não existe</u>
<input type="checkbox"/> Vidros	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Cortinas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas	<u>Não existe</u>
<input type="checkbox"/> Pintura	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Dobradiças	<u>Nada a fazer</u>

Observações: Todas as placas dos móveis planejados da cozinha necessitam de reparos, incluindo também pistões, dobradiças, trilho e puxadores.

2- RECEPÇÃO DO GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL

ESTRUTURA E PINTURA OBSERVAÇÕES:


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | <u>Necessitando de pintura geral</u> |
| <input type="checkbox"/> Teto | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | <u>Necessitando de pintura geral</u> |

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | <u>Com desgaste natural do uso</u> |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | <u>Nada a fazer</u> |

PORTAS E JANELAS OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Desnível | <u>Não existe</u> |
| <input type="checkbox"/> Vidros | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | <u>Não existe</u> |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <u>Nada a fazer</u> |



Dobradiças Nada a fazer

3- BANHO GENERAL

ESTRUTURA E PINTURA OBSERVAÇÕES:

Parede Nada a fazer

Teto Nada a fazer

Rodapé Não existe

HIDRÁULICA OBSERVAÇÕES:

Torneiras Nada a fazer

Pia Nada a fazer

Sifão Nada a fazer

Ralos Nada a fazer

Registros Nada a fazer

Chuveiros Nada a fazer

Vaso sanitário Nada a fazer

Cerâmica Nada a fazer

Metais Nada a fazer

Box Nada a fazer

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA OBSERVAÇÕES:

Piso Nada a fazer

Rejunte Nada a fazer

Azulejos Nada a fazer

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | <u>Nada a fazer</u> |

**PORTAS E
JANELAS**

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Desnível | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Vidros | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | <u>Nada a fazer</u> |

4- ALOJAMENTO GENERAL

**ESTRUTURA E
PINTURA**

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | <u>Necessidade de pintura geral. Parede frontal, dividida com a parede da cozinha, possui uma infiltração na parte inferior</u> |
| <input type="checkbox"/> Teto | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | <u>Necessitando pintura geral e análise minuciosa da raiz do problema de infiltração</u> |

**REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA**

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | <u>Com desgaste natural do uso</u> |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | <u>Nada a fazer</u> |

PORTAS E JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Desnível | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | <u>Nada a fazer</u> |

5- SALA GENERAL

ESTRUTURA E PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | <u>Necessidade de pintura geral. Selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, antes da pintura.</u> |
| <input type="checkbox"/> Teto | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | <u>Necessitando pintura geral</u> |

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | <u>Com desgaste natural do uso</u> |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Fios soltos Nada a fazer
- Espelhos elétricos Nada a fazer

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- Fechaduras Nada a fazer
- Desnível Nada a fazer
- Vidros Nada a fazer
- Cortinas Nada a fazer
- Pintura Nada a fazer
- Dobradiças Nada a fazer

6- DEPÓSITO

ESTRUTURA E
PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- Parede Necessitando de pintura geral
- Teto Nada a fazer
- Rodapé Necessitando de pintura geral

REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- Piso Com desgaste natural do uso
- Lâmpadas Nada a fazer
- Tomadas Nada a fazer

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- Fios soltos Não existem
- Espelhos elétricos Nada a fazer

PORTAS E JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- Fechaduras Nada a fazer
- Desnível Nada a fazer
- Pintura Nada a fazer
- Dobradiças Nada a fazer

7- SALA APOIO OPERACIONAL 01

ESTRUTURA E PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- Parede Necessitando de pintura geral. Selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, antes da pintura
- Teto Nada a fazer
- Rodapé Necessitando de pintura geral

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- Piso Com desgaste natural do uso
- Lâmpadas Nada a fazer
- Tomadas Nada a fazer
- Fios soltos Nada a fazer
- Espelhos elétricos Nada a fazer

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Desnível | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Vidros | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Pintura | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | Nada a fazer |

8- SALA APOIO OPERACIONAL 02

ESTRUTURA E
PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | Necessitando de pintura geral. Sanar algumas fissuras existentes entre o teto e algumas janelas e, selar todos os furos de pregos e afins feitos na parede anteriormente à pintura. |
| <input type="checkbox"/> Teto | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | Necessitando de pintura geral |

REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | Com desgaste natural do uso |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | Não existem |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | Nada a fazer |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Vidros | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | <u>Não existem</u> |

Observações: Existem pontos de fissuras nas paredes entre o teto e algumas janelas, que necessitam de reparos.

9- SALA DOS ASSESSORES

ESTRUTURA
E PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | <u>Necessitando de pintura geral, retirada de cabos instalados de forma aparente e selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, anteriormente à pintura</u> |
| <input type="checkbox"/> Teto | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | <u>Necessitando de pintura geral.</u> |

REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | <u>Com desgaste natural do uso</u> |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | <u>Nada a fazer</u> |

PORTAS E

OBSERVAÇÕES:

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

JANELAS

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Desnível | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Vidros | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Pintura | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | <u>Nada a fazer</u> |

10- SALA DA SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL

ESTRUTURA E PINTURA OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | <u>Necessitando de pintura geral, retirada de cabos instalados de forma aparente e selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, anteriormente à pintura</u> |
| <input type="checkbox"/> Teto | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | <u>Necessitando de pintura geral.</u> |

REVESTIMENTOS E ELÉTRICA OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | <u>Com desgaste natural do uso</u> |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | <u>Nada a fazer</u> |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | <u>Não existem</u> |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | <u>Nada a fazer</u> |

[Handwritten signatures and marks]

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Desnível | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Vidros | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Pintura | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | Nada a fazer |

11- COMUNICAÇÃO SOCIAL

ESTRUTURA E
PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | Necessitando de pintura geral e selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, anteriormente à pintura |
| <input type="checkbox"/> Teto | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | Necessitando de pintura geral. |

REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Piso | Com desgaste natural do uso |
| <input type="checkbox"/> Lâmpadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Tomadas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Fios soltos | Não existem |
| <input type="checkbox"/> Espelhos elétricos | Nada a fazer |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fechaduras | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Desnível | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Vidros | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Cortinas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Pintura | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Dobradiças | Nada a fazer |

C. Instalações do 4º andar do centro integrado de comando e controle destinados à secretaria de intervenção federal

4º ANDAR
I- INTELIGÊNCIA

ESTRUTURA E
PINTURA

OBSERVAÇÕES:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parede | Necessitando de pintura geral e selagem de todos os furos de pregos e afins feitos na parede, anteriormente à pintura |
| <input type="checkbox"/> Teto | Nada a fazer |
| <input type="checkbox"/> Rodapé | Necessitando de pintura geral. |

REVESTIMENTOS
E ELÉTRICA OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<input type="checkbox"/> Piso	<u>Com desgaste natural do uso</u>
<input type="checkbox"/> Lâmpadas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Tomadas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Fios soltos	<u>Não existem</u>
<input type="checkbox"/> Espelhos elétricos	<u>Nada a fazer</u>

PORTAS E
JANELAS

OBSERVAÇÕES:




<input type="checkbox"/> Fechaduras	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Desnível	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Vidros	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Cortinas	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Goteiras nas janelas	<u>Não existem</u>
<input type="checkbox"/> Pintura	<u>Nada a fazer</u>
<input type="checkbox"/> Dobradiças	<u>Nada a fazer</u>


1. Observações finais

Informo que as alterações referentes à cargas e mobílias serão executadas e entregues pela equipe de Coordenação e Administração do Centro Integrado de Comando e Controle, que serão anexados ao relatório final.

2. Conclusão

A vistoria local foi executada entre a 2º Ten Renata Borges do Gabinete de Intervenção Federal e o ST PM Moisés da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Comando e Controle, concluindo a premência de pintura geral e melhorias nas instalações conforme detalhados neste documento. Ficando assim acordado, o compromisso de entregar as áreas utilizadas por este Gabinete em perfeitas condições de uso posterior.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

PROJETO: CICC - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE

ÁREA: Planta Baixa - 3º Pavimento / Situação atual


DESENVOLVIDOR: GEM - Gerência de Engenharia e Monitoramento

DATA: 04 junho 2016

PROJETADE: Arqto. Victor Melo

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

PROJETO: CICC - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE


ÁREA: Planta Baixa - 3º Pavimento / Inclusão 16 postos trabalho

DESENVOLVIDOR: GEM - Gerência de Engenharia e Monitoramento

DATA: 04 junho 2016


PROJETADE: Arqto. Victor Melo

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2019



Renata Cristina Ramos Borges – 2º TEN

Adjunto da Coordenadoria de Infraestrutura do Gabinete de Intervenção Federal
Crea 2007124477



Moisés Caetano Junior
/ SSCC / SUPCAD
ID: 22421254

Moisés Caetano de Lima Junior – ST PM

Coordenador de Gestão do CICC

ID 22421254



Rodrigo Tostes Moraes
Superintendente / SSCC / SUPCAD
ID: 42744709

Rodrigo Tostes Moraes

Superintendente de Coordenação e Administração do CICC

ID 42744709

